

Σημαντική σημείωση

Αγαπητέ πελάτη,

Έχουμε θέσει σε κυκλοφορία το νέο λογισμικό **PyroMark® Q24 έκδοση 2.0.8** στα όργανα PyroMark Q24 MDx ή PyroMark Q24. Αυτό το νέο λογισμικό είναι συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα Windows® XP και Windows 7, και πλέον με το λειτουργικό σύστημα Windows 10.

Εάν το όργανο PyroMark Q24 που έχετε στην κατοχή σας παραδόθηκε με προηγούμενη έκδοση λογισμικού, μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση στην έκδοση 2.0.8 πραγματοποιώντας λήψη της από τις παρακάτω ιστοσελίδες:

- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-MDx-SW-208-upgrade (PyroMark Q24 MDx)
- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade (PyroMark Q24)

Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε το λογισμικό PyroMark Q24 έκδοση 2.0.8 υπό τη μορφή CD:

- Για το PyroMark Q24 MDx (αριθ. κατ. 9019063)
- Για το PyroMark Q24 (αριθ. κατ. 9019062)

Τα παρακάτω νέα Pyro® Plug-in για τα κιτ *therascreen* Pyro έχουν ελεγχθεί και τεθεί σε κυκλοφορία για χρήση με το νέο λογισμικό PyroMark Q24 έκδοση 2.0.8.

- EGFR Pyro Plug-in έκδ. 1.3.0
- KRAS Pyro Plug-in έκδ. 1.3.0
- RAS Extension Pyro Plug-in έκδ. 1.3.0
- BRAF Pyro Plug-in έκδ. 1.3.0
- GIST Pyro Plug-in έκδ. 1.3.0

Τα plug-in είναι διαθέσιμα για λήψη από τη σχετική σελίδα καταλόγου στη διεύθυνση www.qiagen.com στην καρτέλα «Product Resources» (Πόροι προϊόντος) στην ενότητα «Analysis Software» (Λογισμικό ανάλυσης). Συνιστούμε σε όλους τους πελάτες να ενημερώσουν το σύστημά τους στις τελευταίες εκδόσεις το συντομότερο δυνατό. Οι πελάτες θα πρέπει να ακολουθήσουν τις τοπικές διαδικασίες ώστε να εξασφαλίσουν την κατάλληλη εφαρμογή στο εργαστήριό τους.

Σημείωση: Τα plug-in λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με το λογισμικό PyroMark Q24 έκδοση 2.0.8.

Σημείωση: Με εξαίρεση το EGFR Pyro Plug-in έκδ. 1.3.0, τα plug-in έχουν ενημερωθεί με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση συμβατότητας με το νέο λογισμικό PyroMark Q24 έκδοση 2.0.8. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν με το ενημερωμένο λογισμικό PyroMark Q24 έκδοση 2.0.8 και τα νέα plug-in έχουν επαληθευτεί και η ισοδυναμία τους με τα αποτελέσματα από προηγούμενες εκδόσεις των plug-in έχει επιβεβαιωθεί.

Σημείωση: Όσον αφορά το EGFR Pyro Plug-in έκδ. 1.3.0, διαπιστώθηκε ότι η προηγούμενη έκδοση του EGFR Pyro Plug-in δεν μπορούσε να ταυτοποιήσει σωστά την παρουσία των σπάνιων διαγραφών εξονίου 19 2239_2251>C και 2238_2248>GC. Αντί αυτού, το λογισμικό ανέφερε άκυρα αποτελέσματα, ζητώντας από τους χρήστες να εκτελέσουν χειροκίνητη ανάλυση. Αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης.

Για να σας βοηθήσουμε να ενημερώσετε τη ρουτίνα ελέγχου Pyro, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών QIAGEN της περιοχής σας στη διεύθυνση www.qiagen.com/contact.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της QIAGEN Personalized Healthcare