

Avril 2017

# Note importante

Chère Cliente, Cher Client,

La nouvelle **version 2.0.8 du logiciel PyroMark® Q24** sur les instruments PyroMark Q24 MDx ou PyroMark Q24 est disponible. Ce nouveau logiciel est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® XP, Windows 7 et maintenant également Windows 10.

Si votre instrument PyroMark Q24 a été fourni avec une version précédente du logiciel, vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 2.0.8 en la téléchargeant depuis les pages Web suivantes :

- [www.qiagen.com/PyroMark-Q24-MDx-SW-208-upgrade](http://www.qiagen.com/PyroMark-Q24-MDx-SW-208-upgrade) (PyroMark Q24 MDx)
- [www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade](http://www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade) (PyroMark Q24)

Vous pouvez également commander le logiciel PyroMark Q24 version 2.0.8 sur CD :

- Pour PyroMark Q24 MDx (n° réf. 9019063)
- Pour PyroMark Q24 (n° réf. 9019062)

Les nouveaux plug-ins Pyro® des kits Pyro *therascreen* ont été vérifiés et lancés avec le logiciel PyroMark Q24 version 2.0.8.

- Plug-in EGFR Pyro v.1.3.0
- Plug-in KRAS Pyro v.1.3.0
- Plug-in RAS Extension Pyro v.1.3.0
- Plug-in BRAF Pyro v.1.3.0
- Plug-in GIST Pyro v.1.3.0



---

Les plug-ins peuvent être téléchargés à partir de la page de catalogue correspondante sur [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) sous l'onglet « Product Resources » (ressources produit) de la section « Analysis software » (logiciel d'analyse). Nous recommandons à tous les clients d'effectuer les mises à jour vers les nouvelles versions le plus rapidement possible. Les clients doivent respecter les procédures locales afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre au sein de leur laboratoire.

**Remarque** : Les plug-ins sont valides uniquement en association avec le logiciel PyroMark Q24 version 2.0.8.

**Remarque** : À l'exception du plug-in EGFR Pyro v.1.3.0, les plug-ins ont été mis à jour afin de s'assurer de leur compatibilité avec le nouveau logiciel PyroMark Q24 2.0.8. Les résultats obtenus avec le logiciel PyroMark Q24 version 2.0.8 et les nouveaux plug-ins mis à jour ont été vérifiés, et leur équivalence avec les résultats des versions précédentes des plug-ins a été confirmée.

**Remarque** : Pour le plug-in EGFR Pyro v.1.3.0, il a été remarqué que la version précédente du plug-in EGFR Pyro Plug-in n'appelait pas correctement les délétions exon 19 rares 2239\_2251>C et 2238\_2248>GC. Le logiciel rapportait des résultats non valides, et invitait les utilisateurs à effectuer des analyses manuelles. Ce problème a été résolu dans cette mise à jour.

Pour obtenir de l'aide dans la mise à jour de votre routine de test Pyro, veuillez contacter votre représentant commercial QIAGEN ou votre service client local à l'adresse [www.qiagen.com/contact](http://www.qiagen.com/contact).

Cordialement,

Votre équipe QIAGEN Personalized Healthcare

Marques déposées : QIAGEN<sup>®</sup>, Sample to Insight<sup>®</sup>, Pyro<sup>®</sup>, PyroMark<sup>®</sup> (QIAGEN Group) ; Windows<sup>®</sup> (Microsoft Corporation).  
1106910 04/2017 HB-1958-002  
© 2017 QIAGEN, tous droits réservés.