

aprilie 2017

Notă importantă

Stimate client,

Am lansat noua **versiune 2.0.8 a software-lui PyroMark®** Q24 pentru instrumentele PyroMark Q24 MDx sau PyroMark Q24. Acest nou software este compatibil cu sistemele de operare Windows® XP, Windows 7 iar acum și cu Windows 10.

În cazul în care instrumentul PyroMark Q24 v-a fost livrat cu o versiune anterioară a software-ului, îl puteți actualiza descărcând versiunea de software 2.0.8 de pe următoarele pagini web:

- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-MDx-SW-208-upgrade (PyroMark Q24 MDx)
- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade (PyroMark Q24)

De asemenea, puteți comanda versiunea 2.0.8 a software-ului PyroMark Q24 pe CD:

- Pentru PyroMark Q24 MDx (nr. cat. 9019063)
- Pentru PyroMark Q24 (nr. cat. 9019062)

Următoarele noi plug-in-uri Pyro® pentru kiturile *therascreen* Pyro au fost verificate și lansate pentru utilizare cu noua versiune 2.0.8 a software-ului PyroMark Q24.

- EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0
- KRAS Pyro Plug-in v.1.3.0
- RAS Extension Pyro Plug-in v.1.3.0
- BRAF Pyro Plug-in v.1.3.0
- GIST Pyro Plug-in v.1.3.0



Plug-in-urile sunt disponibile pentru descărcare la pagina de catalog corespunzătoare de pe www.qiagen.com la fila „Product Resources” (Resurse produs) în secțiunea „Analysis Software” (Software analiză). Recomandăm tuturor clienților să își actualizeze cât de curând posibil sistemul la cea mai recentă versiune. Clienții trebuie să respecte procedurile locale pentru a asigura implementarea corespunzătoare în cadrul laboratoarelor sale.

Notă: Plug-in-urile sunt valabile doar în combinație cu versiunea 2.0.8 a software-ului PyroMark Q24.

Notă: Cu excepția EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0, plug-in-urile au fost actualizate doar pentru a asigura compatibilitatea cu noua versiune 2.0.8 a software-ului PyroMark Q24. Au fost verificate rezultatele obținute cu versiunea actualizată 2.0.8 a software-ului PyroMark Q24 și noile plug-in-uri și a fost confirmată echivalența acestora cu rezultatele din versiunile anterioare ale plug-in-urilor.

Notă: Pentru EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0, s-a identificat faptul că versiunea anterioară a EGFR Pyro Plug-in nu putea identifica corect delețiile rare ale exonului 19 2239_2251>C și 2238_2248>GC. În schimb, software-ul raporta rezultate invalide, solicitând utilizatorului să efectueze analize manuale. Problema a fost rezolvată în cadrul acestei actualizări.

Pentru a vă ajuta să vă actualizați rutina de testare Pyro, contactați reprezentantul local de vânzări QIAGEN sau departamentul local de relații cu clienții la www.qiagen.com/contact.

Cu considerație,

Echipa dvs. de servicii medicale personalizate QIAGEN