

Önemli Not

Değerli müşterimiz,

PyroMark Q24 MDx veya PyroMark Q24 cihazlarına yönelik yeni **PyroMark® Q24 Yazılım sürümü 2.0.8**'i piyasaya sürdük. Bu yeni yazılım, Windows® XP, Windows 7 işletim sistemlerinin yanı sıra artık Windows 10 işletim sistemleriyle de uyumludur.

PyroMark Q24 cihazınız daha önceki bir yazılım sürümüyle birlikte gelmişse yazılım sürümü 2.0.8'i aşağıdaki web sayfalarından indirerek yükseltebilirsiniz:

- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-MDx-SW-208-upgrade (PyroMark Q24 MDx)
- www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade (PyroMark Q24)

Ayrıca PyroMark Q24 Yazılım sürümü 2.0.8 CD'sini de sipariş edebilirsiniz:

- PyroMark Q24 MDx (kat. no. 9019063)
- PyroMark Q24 (kat. no. 9019062)

therascreen Pyro kitlelerine yönelik aşağıdaki yeni Pyro® Eklentileri doğrulanmış ve yeni PyroMark Q24 Yazılım sürümü 2.0.8 ile birlikte kullanılmak üzere piyasaya sürülmüştür.

- EGFR Pyro Eklentisi v.1.3.0
- KRAS Pyro Eklentisi v.1.3.0
- RAS Extension Pyro Eklentisi v.1.3.0
- BRAF Pyro Eklentisi v.1.3.0
- GIST Pyro Eklentisi v.1.3.0

Eklentiler www.qiagen.com adresinde "Analysis Software" (Analiz Yazılımı) bölümündeki "Product Resources" (Ürün Kaynakları) sekmesi altında yer alan ilgili katalog sayfasından indirilebilir. Tüm müşterilerimizin en kısa zamanda sistemlerini en son sürümlere güncellemelerini tavsiye ederiz. Müşterilerimiz laboratuvarlarında uygun uygulamayı sağlamak amacıyla yerel prosedürleri takip etmelidir.

Not: Eklentiler yalnızca PyroMark Q24 Yazılım sürümü 2.0.8 ile birlikte geçerlidirler.

Not: EGFR Pyro Eklentisi v.1.3.0 haricindeki eklentiler yalnızca yeni PyroMark Q24 Yazılımı 2.0.8 ile uyumluluğu sağlamak amacıyla güncellenmiştir. Güncellenmiş PyroMark Q24 Yazılım sürümü 2.0.8 ve yeni eklentiler ile elde edilen sonuçlar doğrulanmış ve önceki eklenti sürümlerinden elde edilen sonuçlarla eşdeğerlikleri onaylanmıştır.

Not: EGFR Pyro Eklentisi v.1.3.0 için, önceki EGFR Pyro Eklentisi sürümünün az rastlanan 2239_2251>C ve 2238_2248>GC ekson 19 delesyonlarını doğru şekilde çağırmadığı tanımlanmıştır. Bunun yerine yazılım, kullanıcıların manuel analiz gerçekleştirmesini isteyerek geçersiz sonuçlar rapor etmektedir. Bu sorun bu güncellenmenin bir parçası olarak çözülmüştür.

Pyro test rutininizi güncellenenize yardımcı olması için lütfen www.qiagen.com/contact adresinden yerel QIAGEN satış temsilciniz veya yerel müşteri hizmetleri departmanınız ile iletişime geçin.

Saygılarımızla,

QIAGEN Personalized Healthcare Ekibiniz